

Navn	DGU nr.	Status	Tilladt indvindingsmængde m <sup>3</sup>	Ydelse m <sup>3</sup> /t	Bemærkninger i forhold til tilladelsen	Sagsforløb	tilsyn	Fra rådgiver -handlingsplan (modtaget februar 2022)	PLAN	Pejlings interval
Råmosevej 16	218.2210	tilladelse til 7. april 2022	20.000	10	Bl.a. vilkår 4 (GVS max sænkning til kote 11,6 meter under terræn) og 5 (ydelse på max 10 m <sup>3</sup> /t) i tilladelsen har været påklaget - men fastholdt af klagenævnet	Vilkår 11, 12 og 13 vedr. pejling i indvindingsboring og pejleboringer som beskrevet. Det er meddelt at borerne 218.658 og 218.1085 vil ændres til pejleboringer (men modtaget aftaler fra Råmosevej 14, 8 (dgu nr. 218.1040) og 12 (er der dokumenteret at den indvinder fra kalken?)). Den 27-08-2019 - der er sendt nogle pejlinger, men ser ikke ud til at det er fra de indmeldte pejleboringer (ingen DGU nr på). Senere kommer der flere pejlinger, men mangler stadig oplysninger. Der oplyses også at der anvendes 13 m <sup>3</sup> /t, da vandingsmaskinen ikke kan køre med mindre (Jesper Mayland - nu vandes så vidt vides med bom). Den 29. august sender kommunen redegørelse for overtrædelser. Der modtages ind imellem pejlinger - men ikke som beskrevet i tilladelsen. Der sendes påbud om lovliggørelse den 10-09-2019. <b>Ønske om en ny prøvepumpning 14-12-2020. Den 12-02-2021 meddeler kommunen hvad en ny prøvepumpning kræver. Der ligger ikke oplysninger om ny prøvepumpning</b>		<p>Lav specifik kapacitet - naturlige dårlige indvindingsmuligheder.</p> <p>Opgives boringen?? Vi har ikke data til at ændre på indvindingsstilladelsen, og må ikke benyttes efter den 7. april 2022.</p>		
Råmosevej 16, ved Kirkevej 2a	218.2394	Tilladelse til 15. juni 2036	37.500	13	Kalk 16 m.u.t. Max ydelse pga påvirkning af indvindingsboringer til husholdning (primært kirkevej 6a).		Tilsyn den 11/8-2021: Mangler markering af 5 meter zonen.	Hvad menes med dokumentation efter behov? Enig i at max. ydelsen er pga påvirkning af nærliggende indvindingsboring, og at der sandsynligvis godt kunne indvindes med en højere ydelse uden at sænkningstragt går i kalk eller påvirker natur.	Kommunen skal ikke være mægler mellem HI og Kirkevej 6a. Hvis parterne kan finde en løsning, hører kommunen gerne om det. Stevns Kommune giver som udgangspunkt ikke tilladelse til erstatningsboringer, men det er ud fra en konkret vurdering af hver enkelt sag.	
Råhovedvej 20	218.931	til 12. juli 2034	30.000	30	Vilkår 10, 11 og 12 - der skal søges at indgå frivillige aftaler med minimum 2 grundejere for pejling af deres brønde vilkår ikke overholdt 09-09-2019. Efterfølgende er noget mailskorrespondance - men ikke nogle egentlig pejlinger efter vilkårene - eller aftale om pejlinger. Der er sendt pejlinger fra Råhovedvej 19 og råmosevej 12 en enkelt gang.		Tilsyn den 11/8-2020: Mangler markering af 5 meter zonen.	Ingen?		
Hårlev Mark 14	218.2417	Ansøgt				Der er meddelt den 16-08-2021 at Stevns Kommune ikke behandler ansøgningen før vi har modtaget data i henhold til borestilladelsen.	Tilsyn den 11. august 2021: Der var ikke etableret overbygning. Oplyste om vilkår om 5 meter beskyttelseszone.	Hvad menes med dokumentation efter behov? Vi ønsker data som er beskrevet i borestilladelsen. Vi giver ikke tilladelse på baggrund af løbende monitorering. Monitorering kan bruges til at kvantisere en tilladelse.	<b>Se hvilke data vi mangler i borestilladelsen.</b> Men umiddelbart ser det ud til vi mangler (se mail fra Rambøll 08-06-2021, samt mail til HI den 15. juli 2021 og mail 30. juli 2021): vilkår 10, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 28 og 34. samt vilkår 24, 26 og 27. Desuden er der pumpet med 22 m <sup>3</sup> /t, hvor der i tilladelsen skulle være 6,5.	
Køgevej 23	218.2416	Ansøgt				Der er meddelt standsningspåbud den 12. august 2021, da der blev indvundet uden tilladelse. Der er meddelt den 16-08-2021 at Stevns Kommune ikke behandler ansøgningen før vi har modtaget data i henhold til borestilladelsen.			<b>Se hvilke data vi mangler i borestilladelsen.</b> Men umiddelbart ser det ud til vi mangler (se mail fra Rambøll 08-06-2021): vilkår 10, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 28 og 34.	
Maglehøj 24 (ved Myrekærvej 5)	218.1038	12. juni 2034	16.500	7,5						
Maglehøjvej 29a (tidligere Varpelev Bygade 27)	218.1039	10. juli 2034	30.000	18						

Hesteskovvej 7 (Kildevej 2/Hesteskovvej 7)	218.2219	12. juni 2033	30.000	30
Tingvej 1A	218.855	1. marts 2028	15.000	20
Nørregårdsvej 2	218.928	8. december 2021	15.000	30
Klippingevej 19	218.1005	1. december 2021	25.000	
Øverste Linievej 6	218.414	3. juli 2035	8.000	30

tilsyn 11. august 2021:  
ikke korrekt afmærkning  
af 5 -meter  
beskyttelseszone

Der er DGU nr. 218.865 ved Klippingevej  
19 - hvilket passer med Jupiter. I  
tilladelsen i vores sag - er det dgu nr.  
218.1105. Det er den samme boring.

Tilsyn 11. august 2020: M3  
manglede, markering af 5  
meters zone manglede og  
var ikke DGU nummer

Maglehøjvej 24 (ved  
nr. 26)

218.1100

Tilladelse  
udløb maj  
2021  
ANSØGNING  
modtaget  
oktober 2021

Tingvej 8a

Der er sendt  
udkast til  
boretilladelse -  
men mails om  
at HI vil finde  
en anden  
placering

Stevns Komme mangler at  
melde tilbage

??