

Trin 2 - Rapport - Handlingsplan 2017

Bukkegård



Boring - terrænstation



Nærfoto

Ingen problemer - kun tjek af boring plus lidt ændringer af selve indvindingen og sikkerhed mod iltning.

