

Trin 2 - Rapport - Handlingsplan 2017

Præstemosen:



Præstemosen (søen)



Boring



Nedkig forerør

Boringen renpumpes p.t. - kan godt stoppes, da det ikke har nogen effekt/mening.

Eksisterende boring undersøges som beskrevet, inden der tages stilling til erstatning.

Pejleserie for 244. 526

