

Sløjfning af boring

Udren af:

Fyns Pumpe- og Brøndservice ApS
 Temmeshave 5, Frøbjerg
 5560 Aarup
 Tlf.: 64 45 11 61
 Fax: 64 45 11 83

Dato 09-12-2005	Modtagel. GEUS d. 12 DEC. 2005	DGU ark. nr. 25.529
--------------------	--	------------------------

Fyns Pumpe- og Brøndservice ApS

Denne side sendes til:

GEUS
 Danmarks og Grønlands
 Geologiske Undersøgelser
 Øster Voldgade 10
 1350 København K
 Telefon: 38 14 20 00
 Telefax: 38 14 20 50

Brønd/Boring beliggenhed	adresse: Nørregade		lf. nr. 98 23 35 34	
	matr. nr.:	Fjølsv.	post nr. 9460	
Ejer	navn Brovst Vandværk		kommune Brovst	
	adresse Vestergade 73, 9460 Brovst		amtskommune Nordjylland	
XUTM: 531362		YUTM: 6328736		Datum: _____
Koordinatmetode:		ED50 <input checked="" type="checkbox"/> WGS84 <input type="checkbox"/>		År for kortkarter (mm) H
GPS <input type="checkbox"/> KMS <input type="checkbox"/> Aflæst på papirkort: <input type="checkbox"/>		Kortblad nr.: _____		
Findes der andre boringer/brønde på ejendommen? ?		(Evt. DGU nr.) _____		
Brøndens/boringens opbygning:				
Brønddybde:	Boringsdybde: 61	Dybde af brønd og boring:		Brønd/Boring diameter: 225
Brøndens/boringens udførelsesdato: 19-11-1984	Erstallet af DGU nr.:	Filterinterval:	Fra: 51	Til: 63
Ro-vandspejl på sløjfningsdatoen m. u. t. _____				
Forsynes ejendommen nu med vand fra vandværk: Ja: _____ Nej: X				
Sløjfningsdato: 08-12-2005				
Fremgangsmåde ved sløjfning: (ved flere rør beskrives tilbagelydning af hver rør)				
Fra m. u. t.	Til m. u. t.	Materiale		
0	0,2	Grusfyld		
0,2	0,3	Cement		
0,3	27	Bentonit		
27	61	Filtergrus		
Årsag til sløjfning: Boring taget ud af drift af vandværket				
Forurening				
Stof	Koncentration	Opstået år	Standardkode (udfyldes af GEUS)	
Forureningskilde: _____				
Tekniske årsager				
Tilfølgning:	Tilsluttet Vandværk:	Sammenstyrning:	Undersøgelse afsluttet:	
Boring løbet tør:	Utilstrækkelig ydelse:	Negativboring:	Andet: _____	