

Trin 2 - Rapport - Handlingsplan 2017

Muradam kildeplads:



Grøft / afløbsbrønd



Boring



Boring



Boring



Den sænkning af vandstanden på kildepladsen, som både udgravning af åen samt øget indvinding udgør, ses fra tidligere perioder - fx midt 90'erne - at kunne medføre øget jernindhold i råvandet og samtidig også medføre risiko for frigivelse og nedsivning af pesticidrester.

