

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 50. 219
Borested : Dalsminde Vandværk, Dalsmindevej 3
9560 Hadsund

Kommune : Mariagerfjord
Region : Nordjylland

Boringsdato :

Boringsdybde : 70 meter

Terrænkote : 17,11 meter o. DNN

Brøndborer : Brøndboreren er ukendt

MOB-nr :

BB-journr :

BB-bornr :

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

af : B

- antal gemt :

Formål : Vandforsyningsboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremethode :

Kortblad : 1316IIISØ

UTM-zone : 32


UTM-koord. : 571813, 6282374

Datum : EUREF89

Koordinatkilde : Rådg. firma


Koordinatmetode : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	11 meter u.t.		15 m ³ /t	0,5 meter	
(første)	0 meter u..	1/1 2008			



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 50. 219



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 50. 219

