

# BORERAPPORT

## DGU arkivnr: 107. 907

**Borested** : Hundslund Vandværk  
8350 Hundslund  
Boring 5

**Kommune** : Odder  
**Region** : Midtjylland

**Boringsdato** : 7/2 1978

**Boringsdybde** : 45 meter

**Terrænkote** : 54,43 meter o. DNN

**Brøndborer** : Henning Møller-Sørensen, Hampen

**MOB-nr** :

**BB-journr** :

**BB-bornr** : 5

**Prøver**

- modtaget :

- beskrevet :

af : B

- antal gemt :

**Formål** : Vandforsyningsboring

**Anvendelse** : Vandværksboring

**Boremetode** : Tørboring/slagboring

**Kortblad** : 1314IIINV

**UTM-zone** : 32


**UTM-koord.** : 564727, 6197261

**Datum** : EUREF89

**Koordinatkilde** : Kommune

**Koordinatmetode** : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	2,6 meter u.t.	1/7 2022	30 m <sup>3</sup> /t	22 meter	73 time(r)
(første)	13 meter u.t.	7/2 1978			



# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 107. 907

