

Sløjfeindberetning for DGU Nr.: 21.11

Indberettede oplysninger

Indberetter: hfr@pcdrill.dk

Sløjfer: Poul Christiansen,Højslev

Årsag: Andet (Vides ikke)

Dato for sløjfningen: 04-04-2019

Dato for modtagelse af sløjfeindberetning: 05-04-2019

Boringsadresse og Koordinater

Adresse: Nystrupvej 50

Matrikel Nr.: -

Post Nr.: 7700

Kommune: Thisted

Region: -

XUTM: -

YUTM: -

UTM Zone: -

Datum: -

Koordinatmetode: -

Andre boringer: -

Boringens opbygning

Brøndens dybde (m): 1.5

Boringens dybde (m): 46.5

Den samlede dybde (m): 48

Brøndens diameter: 1 Meter

Boringens diameter: 160 Millimeter

Boringens udførelse: 31-12-1970

Vandspejl (m under terræn): 2.1

Pejleekstremer: -

Erstattet af: -

Pakninger

Top	Bund	Materiale
0	1.5	Andet
1.5	46.5	Bentonitgranulat,Bentonit QS, Hygrolit, Danton

Forurenende Stoffer

-

Filtre

-

Kommentar

Åben kalkboring

Indlæst af GEUS borearkiv

Indberetter: hfr@pcdrill.dk

Sløjfer: Poul Christiansen,Højslev

Årsag: Andet (Vides ikke)

Dato for sløjfningen: 04-04-2019

Dato for modtagelse af sløjfeindberetning: 05-04-2019

Børingsadresse og Koordinater

Adresse: Nystrupvej 50

Post Nr.: 7700

Kommune: Thisted

Pakninger

Top	Bund	Materiale
0	1.5	Andet
1.5	46.5	Bentonitgranulat,Bentonit QS, Hygrolit, Danton

Lithologi

Top	Bund	Bjergart	DGUsymbol
0	1.5	b	b
1.5	48	x	x

Pejling

Vandstand	Referencepunkt	Pejletidspunkt
2.1	T	04-04-2019

Sløjfeindberetning indlæst af Borearkivet

05-04-2019 12:50

SLE