


H A D S U N D

vandværk

DAPCo, medd. 14/1. 1949

Kote c.+4,7 m



sand

110,0



c. ÷ 40,3m 45,0

haard, graa kalk med meget lidt flint, ifølge boremesteren

Filter

Vandrejsning m. T.

/ ved m Sænkning

kopieret

Vandanalyse:

Boreprøver: