17662

Meddelelse om boring

Borerapport fra

Hadsund Brøndboring aps
»Kirkehøj«
Aalborgvej 81, DK 9560 Hadsund
Telf. 98 57 32 99

dato 15.2.99

denne side sendes til

DGU
Danmarks Geologiske Undersøgelse
Thoravej 8. 2400 København NV.
Telefon: 31 10 66 00 Telefax: 31 19 68 68

Modtaget DGU d. 16 FEB. 1999 | Brøndborerfirma jour. nr.
Prøver modtaget DGU d. | DGU-arkivnr. 42.248

Udfyldes med skrivemaskine eller kuglepen. (Tryk hårdt)

Boringen udført for	navn: Veddum by vandværk I/S v/ Hr. fritz Brokholm		tlf. nr.: 98585268
	adresse: Pejtervej 8	by	post nr.: 9560 Hadsund
Borested	adresse/ejendomsnavn: Trommelholtvej veddum		kommune: Hadsund
			amt: Nordjyllands
Udført i tiden	fra dato år: 12.1.99	til dato år: 22.1.1999	formål: Drikkevand
			boremetode: Tørboring
Borerør	udv. diam. 12" dybde til 39,6 m	udv. diam. dybde til m	udv. diam. dybde til m
			kortblad nr.: 1316 III vø NØ(10)
Førerør	udv. diam. Ø219 +.5 dybde fra til 67,3 m	materiale stål	udv. diam. dybde fra til m / materiale
			afstand til kortkanter i mm: N 221 V 57 x Ø S
Filterrør	udv. diam. åben i krit	materiale	spaltebredde/maskevidde mm
Filterinterval	fra 67,3 til 90,0 m u. terr.	fra til m u. terr.	gruskastning mm
Pejling	før pumpning (ro-vandstand) 6508 m u. terr.	før pumpning (ro-vandstand) 14,65 m o. terr.	før stop af pumpning 14,60 m u. terr.
Renpumpning eller prøvepumpning	m³ pr. time ved m sænkning 34 / .44	m³ pr time ved m sænkning /	m³ pr. time ved m sænkning /
	pumpet i 60 timer	pumpet i timer	pumpet i timer
Tilbagepejling	vandstand under eller over terræn ved følgende tidspunkter efter stop af pumpning: 3 min. 14,25 10 min. 14,24 30 min. 14,22 2 timer 14,18 8 timer 14,16		Terræn-højde / aflæst på kort 21 m / nivelleret m

Dybder i m u. terræn	Beskrivelse af jordlagenes beskaffenhed, farve, vandføring m.v.	Prøvetagnings-dybder m u. terr.	Prøve nr.
-0,3	muld leret		v1
0,3- 5,2	rød ler	3	v2
5,2-9,8	gråler	8	v3
9,8-	grå ler m. kalk	13	v4
-22,7	grå ler m. kalk og flint	18	v5
22,7-26,5	grå sand stenet	23	v6
26,5-	skrivekrit	28	v7
	do	33	v8
	do	38	v9
	do	43	v10
	do	48	v11
	do	53	v12
	do	58	v13
	do	63	v14
	do	68	v15
	do	73	v16
	do	78	v17
	do	83	v18
- 90	do	88	v 19
	do	90	v 20
Bentonite	forsejling 41-40 m u t		
	27-28 -		
	17-19 -		
	Fortsættes på nyt skema		

BORDING FORMULARTRYK A/S

Vejledning – bagsiden.
Borerapporten – første side og jordprøver skal iflg. vandforsyningsloven indsendes til DGU.
Der udtages **jordprøver** for hver 5 meter, dog mindst én prøve af hvert jordlag.
Eventuel **vandanalyse** bedes vedlagt i kopi eller eftersendt.
DGU leverer særligt skema til brug ved **prøvepumpning.**
Kopi af DGU's **prøvebeskrivelse** vil blive fremsendt efter anmodning.