

# BORERAPPORT

**DGU arkivnr: 218. 2210**
**Borested** : Råmosevej 16  
4672 Klippinge

**Kommune** : Stevns  
**Region** : Sjælland

**Boringsdato** : 17/7 2015

**Boringsdybde** : 73 meter

**Terrænkote** : 19,12 meter o. DNN

**Brøndborer** : Næstved Brøndboring Aps

**MOB-nr** :

**BB-journr** :

**BB-bornr** :

**Prøver**

- modtaget : 6/10 2016 antal : 18

- beskrevet : 15/3 2018 af : HJG

- antal gemt :

**Formål** : Markvanding/gartneri

**Kortblad** : 1512 INV

**Datum** : EUREF89

**Anvendelse** :

**UTM-zone** : 32


**Koordinatkilde** : Brøndborer

**Boremethode** : Lufthæve

**UTM-koord.** : 712338, 6139916

**Koordinatmetode** :


Indtag 1 (seneste)	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
	2,3 meter u.t.	17/7 2015	18,9 m <sup>3</sup> /t	14,8 meter	24 time(r)

**Notater** : Brøndborer har indsendt 18 prøver, men posenumre stemmer ikke overens med posenumre i vedlagt brøndborerrapport. De 18 prøver kasseres. HJG/GEUS 15.03.2018


# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 218. 2210

meter u.t.  
|



+25

+30

+35

+40

+45

+50

+55

# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 218. 2210

