(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

Nordmarken Vand
Højager 9
4040 Jyllinge

Analyserapport nr. 20190326/003
26. marts 2019

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DANAK
Test Reg. nr. 48

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				
Temperatur	8,7	°C	Prøvested:	Afgang, værk Højager 9
			Prøvedato:	2019-03-08 Kl. 08:21
			Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Påvist			
Dichlobenil	µg/l	< 0,010	0,1	GC/MS	10 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	0,077	0.1	LC/MS	10 %
N,N-Dimethylsulfamid (DMS)	µg/l	0,090	0,1	LC/MS	20%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1068 af 23/08-2018.

Pesticider er udført af ALS, akkr. 361, rapport nr. 40238/19, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 974 af 27/06/2018)

Karin Spanggaard, *EH, laborant*