

**BORERAPPORT**
**DGU arkivnr: 136. 254**
**Borested** : Kirkendrup Næsby Vandværk  
5270 Odense N

**Kommune** : Odense  
**Region** : Syddanmark

**Boringsdato** : 1/1 1967

**Boringsdybde** : 28,5 meter

**Terrænkote** : 14,51 meter o. DNN

**Brøndborer** :  
**MOB-nr** :  
**BB-journr** :  
**BB-bornr** :


**Prøver**  
- modtaget :  
- beskrevet : af : B  
- antal gemt :

**Formål** :  
**Anvendelse** : Vandværksboring  
**Boremethode** :

**Kortblad** : 1313IIISØ  
**UTM-zone** : 32  
**UTM-koord.** : 585025, 6144494

**Datum** : EUREF89  
**Koordinatkilde** : Rådg. firma  
**Koordinatmetode** : Differential GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	8,2 meter u.t.	17/12 2018	42 m <sup>3</sup> /t		
(første)	5 meter u.t.	1/1 1967			



# BORERAPPORT

DGU arkivnr: 136. 254

