

BORERAPPORT
DGU arkivnr: 137. 913

Borested : Kerteminde Komm. Vandforsyning, Vejlebæksvej v. 115, Ladby
5300 Kerteminde
Erstat. for 137.276

Kommune : Kerteminde
Region : Syddanmark

Boringsdato : 31/10 2002

Boringsdybde : 34 meter

Terrænkote : 8,5 meter o. DNN

Brøndborer : GEO

MOB-nr :

BB-journr : 03852

BB-bornr : B 63

Prøver

- modtaget :

- beskrevet :

- antal gemt :

Formål : Vandværksboring

Anvendelse : Vandværksboring

Boremetode :

Kortblad : 1313 IISØ

UTM-zone : 32


UTM-koord. : 603370, 6143790

Datum : ED50

Koordinatkilde : Amt

Koordinatmetode : GPS

Indtag 1	Ro-vandstand	Pejledato	Ydelse	Sænkning	Pumpetid
(seneste)	6,56 meter u.t.	14/12 2016			
(første)	6,72 meter u.t.	6/7 2004			



BORERAPPORT

DGU arkivnr: 137. 913

