

Sløjfning af boring

Udført af:

*dl. Jørgens Lønner
dl. Jellingvej 16.
7100 Vejle*



GEUS

Dato

Modtaget GEUS d.

22-05-2012

DGU ark. nr.

116.830

denne side sendes til

GEUS

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Øster Voldgade 10
1350 København K

Telefon: 38 14 20 00
Telefax: 38 14 20 50

Brønd/Boring beliggenhed	adresse <i>BOESKÆRVEJ 5, VINDING, 7100 VEJLE</i>		tlf. nr. <i>26883386</i>
	matr. nr.: <i>23 i</i>	ejerlav <i>VINDING BY, VINDING</i>	post nr. <i>7100</i>
Ejer	navn <i>VINDING VANDVÆRK a.m.b.a.</i>		kommune <i>VEJLE</i>
	adresse <i>MOLLEVEJ 8, 7100 VEJLE</i>		region <i>84 DJYLLAND</i>
Datum: _____ XUTM: _____ YUTM: _____ ED50 <input type="checkbox"/> WGS84 <input type="checkbox"/> EUREF89 <input type="checkbox"/>			Afstand fra kortkanter i mm N V S Ø
Koordinatmetode: GPS <input type="checkbox"/> KMS <input type="checkbox"/> Aflæst på papirkort <input type="checkbox"/> Kortblad nr.: _____ Findes der andre boringer/brønde på ejendommen? <u><i>116 - 830.</i></u> (evt. DGU nr.)			
Brøndens /boringens opbygning:			
Brønddybde:	Boringsdybde: <i>44,50</i>	Dybde af brønd og boring:	Brønd/Boring diameter: <i>6" Jernrør</i>
Brøndens/Boringens udførelsesdato: <i>9-9-1963</i>	Erstattet af DGU nr.:	Filterinterval: Fra: Til:	Fra: Til:
Vandspejl på sløjfningstidspunktet m under terræn <i>35,30</i> Forsynes ejendommen nu med vand fra vandværk: Ja _____ Nej _____			
Sløjfningstidspunkt: <u><i>9-2-10.</i></u> Fremgangsmåde ved sløjfning: (Ved flere røbeskrives tilbagefyldning af hver rør.)			
Era m under terræn	Til m under terræn	Materiale	
		<i>Bentonit - og filtervand lagvis samt cementbet.</i>	
Årsag til sløjfning: <i>dl. boring</i>			
Forurening			
Stof:	Koncentration	Opstået år	
Forureningskilde: _____			
Tekniske Årsager			
Tilslutning:	Tilsluttet Vandværk:	Sammenstyrning:	Undersøgelse afsluttet:
Boring løbet tør:	Utilstrækkelig ydelse:	Negativboring:	Andet: