

Dell


Oplysning om boring

Navn	<i>Dell Villaby V.V.</i>		D. G. U. arkiv nr.	<i>34. 719.</i>
Adresse			Anvendelse:	<i>V.F. af by</i>
			Pejlbarhed:	<i>÷ Jørgen</i>
Oplysninger	Overført fra boreprofil	Oplyst på stedet		Terrænkote: <i>+ 12.0</i> m
	Forerørsdiameter	til m. u. t.	til m. u. t.	Vandspejlskote: m
Boreddybde	<i>35.0</i>			Bundkote: m
Vandspejl dybde	<i>6.3 m. u. t.</i>			Pejleresultater m
Vandmængde	<i>12 m³/t 0.2 ms</i>		m ³ /t ms	Målepunkt:
Boringen udført	Ar	Dato	af	Målepunkt terræn:
Lokaliseret				Vandstand terræn:
Oplysninger meddelt af	<i>Se mandag Hanssen, Søndagningvej 48.</i>			Bund u. målepunkt:
				Bund u. terræn:

Bemærkninger

Afstande fra kortkanter i mm

Kortblad nr. *1216 I NØ*



*Spids se bilag
bil 34.719*

Terrænkote	fod	
	af læst på målebordsblad i terræn	m
Terrænkote niv.	m	
Oplysninger om lokaliseringssikkerheden	<input checked="" type="checkbox"/>	Lokalisering nøjagtig
	<input type="checkbox"/>	Lokalisering delvis
	<input type="checkbox"/>	Lokaliseringsforsøg uden resultat
	<input type="checkbox"/>	Boringen nedlagt
	<input type="checkbox"/>	Ejer ikke tilstede
	<input type="checkbox"/>	Ingen tilstede
	<input type="checkbox"/>	Ingen kender bor
<input type="checkbox"/>	Lokalisering umulig	
<input type="checkbox"/>	Lokalisering evt. mulig ved:	