

Oplysning om boring.

1	Amt	Thisted		D. G. U. ark. nr. 45.111 a	
2	Kommune	Legindø		2 cm kortblad nr.	
3	Nuvær. ejer navn adr.	Legindø Vandø		Koordinater	
4	Boringens anvendelse	Vandværksbrug		<input type="checkbox"/> Ejerskifte	
5	Boringens tilgængelighed	<input checked="" type="checkbox"/> Fritliggende <input type="checkbox"/> I pumpehus	<input type="checkbox"/> I anden bygning <input type="checkbox"/> I gammel brønd	Pumpning sker fra: <input type="checkbox"/> Borerør <input type="checkbox"/> Brønd	
6	Forerørsdiam.	Overført fra boreprofil		Målt på stedet	
		til	m. u. t.	til	m. u. t.
		-	-	-	-
		-	-	-	-
				mm	
				Udvendig	
				Godstykkelse	
				Indvendig	
7	Boreddybde m	29		Anm.	
8	Vandspejl dybde m	4.5			
9	Vandmængde m ³ /t/ms.	Ved prøvepumpningen 8 m ³ / 0.5 ms	Med nuværende pumpe		
10	Drivkraft	<input type="checkbox"/> Vindkraft	<input type="checkbox"/> Olie	<input type="checkbox"/> Vekselstrøm	
		<input type="checkbox"/> Håndkraft	<input type="checkbox"/> Selvløb	<input type="checkbox"/> Jævnstrøm	
11	Boringen udført	år 1970 39	af J.P. Pedersen, A. Smalby		
12	Bemærkninger				
13	Lokaliseret	Dato af 20/8-59 EJ	Oplysninger meddelt af: best. Oln. Knudsen		
14	Afstande fra kortkanter i mm	Beliggenhedsskitse:			
	Målebordsblad	M 1704 1116 IISV			
15	Terrænkote aflæst på målebordsblad i terræn	fod			
		m	+ 5.5		
	Terrænkote niv.	m			
16	Oplysninger om lokaliseringsusikkerheden	<input checked="" type="checkbox"/> Lokalisering nøjagtig			
17		<input type="checkbox"/> Lokalisering delvis			
18		<input type="checkbox"/> Lokaliseringsforsøg uden resultat			
19		<input type="checkbox"/> Boringen nedlagt			
20		<input type="checkbox"/> Ejer ikke tilstede			
21		<input type="checkbox"/> Ingen tilstede			
22		<input type="checkbox"/> Ingen kender bor.			
23		<input type="checkbox"/> Lokalisering umulig			
24	<input type="checkbox"/> Lokalisering evt. mulig ved:				